



(19) RU (11) 2 014 966 (13) C1
(51) МПК⁵ В 23 С 3/00

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 5002977/08, 19.09.1991

(46) Дата публикации: 30.06.1994

(56) Ссылки: 1. Барбашов Ф.А. Фрезерные работы.:
М. Высшая школа, 1986, с.49

(71) Заявитель:
Скляревский Павел Семенович

(72) Изобретатель: Скляревский Павел Семенович

(73) Патентообладатель:
Скляревский Павел Семенович

(54) СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

(57) Реферат:

Использование: механическая обработка металлов резанием, обработка радиусных пазов преимущественно на станках с числовым программным управлением. Сущность изобретения: центр фрезы перемещают в направлении увеличения глубины паза по прямой до центра паза.

Затем центр фрезы перемещают по окружности с радиусом $r=(0,01-0,03)R$, где R - радиус паза. Подачу при этом назначают 3 - 12% от подачи при перемещении центра фрезы по прямой. Для обработки берут дисковую фрезу с диаметром, равным $2(R-r)$. 3 ил.

R U
2 0 1 4 9 6 6
C 1

RU
2 0 1 4 9 6 6
C 1



(19) RU (11) 2 014 966 (13) C1
(51) Int. Cl. 5 B 23 C 3/00

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 5002977/08, 19.09.1991

(46) Date of publication: 30.06.1994

(71) Applicant:
SKLJAREVSKIY PAVEL SEMENOVICH

(72) Inventor: SKLJAREVSKIY PAVEL
SEMENOVICH

(73) Proprietor:
SKLJAREVSKIY PAVEL SEMENOVICH

(54) MILLING METHOD

(57) Abstract:

FIELD: metal cutting. SUBSTANCE: method comprises steps of moving a center of the milling cutter in direction of increasing a depth of a groove along a straight line till a center of the groove; then moving the center of the milling cutter along a circle with radius r , equal to $(0.01-0.03)R$, where

R - radius of the groove; selecting feed rate, equal to 3-12% of a feed rate upon moving the center of the milling cutter along the straight line; using the disk milling cutter having radius, equal to $2(R-r)$. EFFECT: enhanced quality of milled products. 1 cl, 3 dwg

RU 2014966 C1

RU 2014966 C1

Изобретение относится к механической обработке металлов резанием и может быть использовано при обработке радиусных пазов дисковыми фрезами преимущественно на станках с числовым программным управлением.

Известен способ фрезерования радиусных пазов дисковой фрезой, при котором фрезу врачают, перемещают в направлении увеличения глубины паза, причем диаметр фрезы равен удвоенному радиусу паза [1].

Недостатком указанного способа является низкое качество обработанной радиусной поверхности дна паза.

Цель изобретения - повышение производительности обработки и качества обрабатываемой радиусной поверхности.

Это достигается тем, что в предлагаемом способе фрезерования радиусных пазов дисковой фрезой центр фрезы перемещают в направлении увеличения глубины паза по прямой до центра паза, а затем сообщают центру фрезы перемещение по окружности радиусом $r=(0,01-0,03)R$ на подаче, составляющей (3 - 12)% от подачи при врезании, причем диаметр фрезы выбирают равным $2(R-r)$, где R - радиус паза.

На фиг. 1 представлена схема обработки паза описываемым способом; на фиг. 2 - фреза в момент фрезерования дна паза известным способом, угол контакта фрезы с заготовкой φ_1 , минимальное расстояние от центра фрезы до контура детали А; на фиг. 3 - фреза в момент прохода по окружности радиусом r по предлагаемому способу и угол φ_2 контакта фрезы с заготовкой на этом участке траектории .

Границные значения диапазона $r=(0,01-0,03)R$ определяются следующим образом. Проведенные опытные работы показали, что высота неровностей на радиусной поверхности паза, обработанного известным способом, не превышает значений $(0,005-0,008)R$. Для обеспечения плавности резания при фрезеровании по окружности радиуса r необходимо, чтобы снимаемый припуск был больше максимальной высоты неровностей на радиусной поверхности, поэтому минимальным для r принято значение $0,01R$. При фрезеровании глубоких радиусных пазов дисковыми фрезами радиус оправки в зоне крепления фрезы (для насадных дисковых фрез) или радиус шейки фрезы (для цельных хвостовых дисковых фрез) ограничивается расстоянием А от центра радиуса паза до контура детали.

Исходя из требования максимальной жесткости инструментального блока оправку подбирают наибольшего диаметра с обеспечением минимального зазора между оправкой и деталью при фрезеровании дна паза. Величина зазора составляет $(0,03-0,05)R$. Как видно на фиг. 1, траектория движения центра фрезы по предлагаемому способу имеет ближайшую к контуру детали точку на расстоянии (A-r) от контура. В качестве верхнего предела для r принято значение $0,03R$.

Подачу при перемещении центра фрезы по кругу радиуса увеличивают в 1,7 - 2 раза по сравнению с подачей врезания благодаря уменьшению угла контакта фрезы с заготовкой в 1,7 - 2 раза. Однако высота снимаемого припуска равна r только по вершинам неровностей радиусной

поверхности паза, оставшихся после выхода центра фрезы в точку 2, в среднем же она меньше на половину высоты неровностей, которая в данном случае сравнима с величиной r , что позволяет повысить подачу дополнительно в 1,5 - 2 раза в зависимости от соотношения высоты неровностей и выбранного значения r . Таким образом, подача в зоне резания при движении центра фрезы по радиусу r может составлять $F_c = (1,7 - 2) \times (1,5 - 2) F_b \approx (3 - 4) F_b$, где F_b - подача при врезании. Подача центра фрезы F_c связана с подачей в зоне резания при движении центра фрезы по радиусу с подачей F следующим соотношением:

$$F_c = F \frac{r}{R}$$

Следовательно,

$$F_c = (0,01 - 0,03)F =$$

$$= (0,01 - 0,03)(3 - 4)F_b =$$

$$= (0,03 - 0,012)F_b. \text{ т.е. подача центра}$$

фрезы при движении его по окружности радиуса r составляет 3-12% подачи при врезании фрезы по прямой от точки 1 к точке 2.

Способ осуществляют следующим образом. Вращающуюся фрезу перемещают на холостом ходу в точку 1, обеспечивая необходимый недовод фрезы до контура заготовки. Затем перемещают центр фрезы в точку 2 на рабочей подаче, после чего выводят центр фрезы на окружность радиуса r в точку 3 на малой подаче, составляющей 3-12% подачи врезания, затем центру фрезы сообщают движение по окружности радиуса r также на малой подаче до выхода центра фрезы в точку 4, где периферия фрезы уже выходит из контакта с радиусной поверхностью паза. Далее центр фрезы перемещают в точку 5, совпадающую с точкой 2, т.е. в центр радиуса r , а затем выводят фрезу из контакта с заготовкой, перемещая центр фрезы в точку 6, совпадающую с точкой 1.

В предлагаемом способе фрезерования глубоких радиусных пазов окончательное формирование радиусной поверхности паза происходит при движении центра фрезы по окружности с малым радиусом, что позволяет уменьшить угол контакта фрезы с заготовкой на указанном этапе фрезерования в 1,7 - 2 раза по сравнению с известным способом, как это видно из сравнения φ_1 на фиг. 2 и φ_2 на фиг. 3, в результате чего резко снижается сила резания и соответственно амплитуда колебаний оправки, исключается подхватывания фрезы, резание происходит более равномерно, чем обеспечивается исключение дефектов в виде поперечных борозд на радиусной поверхности паза, достижение требуемых характеристик шероховатости радиусной поверхности, т.е. повышение качества обрабатываемой радиусной поверхности.

Обработку по линейном участке врезания в предлагаемом способе ведут на большей, чем в известном способе подаче, поскольку возникающие на этом участке траектории вибрации и подхватывание фрезы не влияет на качество радиусной поверхности паза.

Формула изобретения:

СПОСОБ ФРЕЗЕРОВАНИЯ глубоких радиусных пазов дисковой фрезой, при котором фрезе сообщают вращение и

перемещение с заданной подачей в направлении увеличения глубины паза, отличающийся тем, что фрезе сообщают перемещение в направлении увеличения глубины паза по прямой до совпадения центра фрезы с центром радиусного паза, после чего фрезе сообщают перемещение из

условия перемещения ее центра по окружности радиусом $r = (0,01 - 0,03)R$, где R - радиус паза, с подачей, составляющей 3 - 12% подачи при перемещении в направлении увеличения глубины паза, при этом для обработки берут фрезу радиусом, равным $2R - r$.

5

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

60



Фиг 1

R U 2 0 1 4 9 6 6 C 1

R U 2 0 1 4 9 6 6 C 1




Fig.2

R U 2 0 1 4 9 6 6 C 1

R U 2 0 1 4 9 6 6 C 1




Figure 3